



## SERVICE INFO – INA 0167



# Αντλία νερού 538 0314 10

## Δυσλειτουργία λόγω χρήσης κόλλας στεγανοποίησης

Κατασκευαστής: Chevrolet, Opel


Μοντέλα:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax  
Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Κινητήρες: 1.2, 1.4

Κωδικός ανταλλακτικού: 538 0314 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο



Εικόνα 2: Στρέβλωση πλαστικού προστατευτικού στοιχείου λόγω χρήσης κόλλας στεγανοποίησης



Εικόνα 1: 538 0314 10 – Η αντλία νερού με την φλάντζα που τη συνοδεύει

Η αντλία νερού 538 0314 10 στεγανοποιείται με φλάντζα. ΔΕΝ πρέπει να εφαρμόζεται κόλλα στεγανοποίησης κατά τη τοποθέτηση.

Αν χρησιμοποιηθεί κόλλα κατά τη τοποθέτηση, αυτή πιέζεται μεταξύ του κελύφους και του προστατευτικού-οδηγού του υγρού ψύξης (Εικ.2), με αποτέλεσμα τη στρέβλωσή του. Κατά τη λειτουργία της αντλίας, το πλαστικό προστατευτικό-οδηγός, πιέζεται πάνω στο impeller, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά ή ακόμα και να καταστραφεί εντελώς η αντλία. Τα κομμάτια του πλαστικού μεταφέρονται στο κύκλωμα ψύξης και μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.

Δείτε επίσης και τη τεχνική πληροφορία INA 0162.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
schaefflergr@schaeffler.com  
www.schaeffler.gr

INA 0167