



SERVICE INFO – LuK 0050



Λίπανση συστήματος αποσύμπλεξης

Τα ρουλεμάν αποσύμπλεξης και το χιτώνιο οδηγός δεν χρειάζονται πάντα λίπανση

Η σωστή λειτουργία ενός συστήματος συμπλέκτη περιλαμβάνει την ομαλή ενεργοποίηση. Επομένως, η λιγότερη δυνατή τριβή μεταξύ του ρουλεμάν αποσύμπλεξης και του χιτωνίου οδηγού παίζει σημαντικό ρόλο.

Τα ολισθαίνοντα χιτώνια των ρουλεμάν αποσύμπλεξης μπορεί να είναι είτε μεταλλικά είτε πλαστικά. Λόγω των διάφορων δυνατών συνδυασμών υλικών, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες λίπανσης κατά την τοποθέτηση:

- Αν οι επιφάνειες της ολισθαίνουσας επαφής του ρουλεμάν αποσύμπλεξης και του χιτωνίου οδηγού είναι μεταλλικές, πρέπει οπωσδήποτε να λιπαίνονται
- Αν έχουν τοποθετηθεί ρουλεμάν αποσύμπλεξης με πλαστικό ολισθαίνον χιτώνιο (εικόνα 1), τότε αυτά είναι ήδη επικαλυμμένα με ένα λεπτό φιλμ λιπαντικού από το στάδιο παραγωγής. Δεν πρέπει να λιπαίνονται



Εικόνα 1: Τα ρουλεμάν αποσύμπλεξης με πλαστικό ολισθαίνον χιτώνιο δεν πρέπει να λιπαίνονται

Σημείωση:

Για την αποφυγή λαθών κατά την επιλογή ενός λιπαντικού, συνιστάται το Castrol Olista Longtime.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!