



## SERVICE INFO – INA 0085



### Διαφορετικές τροχαλίες παρέκκλισης στη μονάδα τεντωτήρα 534 0243 10 σε κινητήρες βενζίνης και Diesel.

Μοντέλα:	Mercedes-Benz A 160 CDI (168.007) σε VIN J568589 A 170 CDI (168.008) σε VIN J568589
Κωδικός κινητήρα:	OM 668.940, OM 668.941
Κωδικός ανταλλακτικού:	534 0243 10
Κωδικός OE:	A 166 200 09 70



Εικόνα 1: μονάδα τάνυσης 534 0243 10

Η μονάδα τεντωτήρα είναι εξοπλισμένη αρχικά με τροχαλίες παρέκκλισης που είναι κατάλληλες μόνο για κινητήρες βενζίνης.


Για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα σε κινητήρες πετρελαίου που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, η αριστερή τροχαλία 532 0404 30 πρέπει να αντικατασταθεί με την τροχαλία 532 0406 30 (εικόνα 1).

Η τροχαλία 532 0406 30 για τον κινητήρα πετρελαίου έχει μικρότερη διάμετρο από την τροχαλία 532 0404 30 (εικόνα 2).

Τα άλλα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα από τις τσιμούχες, δεν επηρεάζουν την ορθή λειτουργία της μονάδας και μπορεί να ποικίλουν.

Η τροχαλία παρέκκλισης για τους κινητήρες πετρελαίου δεν περιλαμβάνονται στη μονάδα και πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Εξασφαλίστε πως έχετε τοποθετήσει τη σωστή τροχαλία πριν την τοποθέτηση της μονάδας στο αυτοκίνητο!



Εικόνα 2: Τροχαλία παρέκκλισης 532 0404 30 για αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης (αριστερά) και τροχαλία παρέκκλισης 532 0406 30 για αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου (δεξιά)

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ή στο [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

